



スチールウッドコア製フリーアクセスフロア

2023年10月 発行

ニチアス NOAフロア®

標準パネル 0(ゼロ)タイプ

標準パネル PKタイプ

特長

パーティクルボードをコア材にした環境負荷の少ないフリーアクセスフロアです。歩行感到優れ快適なオフィス環境を実現します。みなとモデル、Green Building認証への対応などカーボンニュートラル時代に向けた環境に配慮した次世代のオフィスビル建築に貢献していきます。

1. コア材にパーティクルボードを採用し、表裏面を補強した軽量で高強度なスチールウッドコア製フリーアクセスフロアです。
2. コア材のパーティクルボードには原則リサイクル材100%を使用した環境負荷の低いシステムです。※リサイクル材の供給状況により変動する可能性があります。
3. 各種環境データの取得を予定しております。

エコリーフ環境ラベル


LCA手法を用いて製品の全ライフサイクルステージにわたる環境情報を定量的に開示する環境ラベルです。

カーボンフットプリント

原料調達から廃棄・リサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂に換算して表示する仕組みです。



パーティクルボード



パネルロックシステム

製品仕様

用途	パネル種類	許容集中荷重 短期荷重(N)	許容集中荷重 長期荷重(N)	サイズ(mm)	厚さ(mm)	システム重量 ^{※1} (kg/m ²)	仕上り高さ ^{※2} (mm)
一般事務所 3000N用	M300A-0	3,000	2,000	パネル498.5×498.5 (仕上がりモジュール500×500)	21.3	23	50~300
	M300A-PK						
一般事務所 5000N用 <small>近日発売予定</small>	M500A-0	5,000	3,300	パネル498.5×498.5 (仕上がりモジュール500×500)	27.5	29	50~300
	M500A-PK						

注1: 仕上り高さ100mmの支柱を使用した場合となります。 注2: 設計上の数値となり、実施工では不陸に配慮する必要があります。
※フスカ対応の支柱もございますのでご相談ください。※厚さ、システム重量の数値は、表面面を含みません。※製品面に製造上で生じる小さなスジや痕などが発生することがありますが、製品性能上問題ありません。
※ロットにより表面性状が異なることがあります。

※®が付されている名称はニチアス(株)の登録商標です。

⚠️ カタログについてのご注意

本カタログを参照する場合、以下の点に注意してください。

- このカタログに記載の製品は、カタログに記載の用途をはじめとする一般的な用途での使用を意図していません。きわめて高度な品質・信頼性が要求され、本製品の不具合が直接人命に関わるような用途で使用される場合は、事前に必ず当社にご相談のうえ、お客様の責任で必要な対策を実施してください。
- 記載の物性値は、実際の使用環境や使用状況などにより変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- 記載の内容は、製品単体での特性を表したものです。実際のご使用に際しては、必ず実条件での使用確認を行ったうえでご使用ください。
- 記載の内容は予告なく変更あるいは製造を中止することがあります。カタログの最新版を入手いただき内容をご確認ください。本カタログの発行時期は本頁に記載しております。当社ホームページのカタログダウンロードページにて最新版カタログの発行時期をご確認ください。なお、最新版ではないカタログの記載内容については保証致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 記載の規格、認定、法律などの条文は最新のものに準拠していない場合があります。
- 記載の情報について、複写、模倣、流用、転載などの著作権法によって保護されている権利を侵害する行為は固くお断りします。
- 記載の製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、専ら当該製品に

- 原因を有するもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 記載されている製品のうち、外国為替及び外国貿易法にて規制される貨物の輸出、技術の提供に際しては、同法に基づく輸出許可が必要です。
- 当社は、当社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんのでご注意ください。
 - ・天災地変・災害および当社の責に帰すべからざる事故により生じた損害
 - ・当社以外の第三者による当社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害
 - ・お客様およびご使用者様の故意・過失ならびに当社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害
- 当該製品の使用条件・使用環境・使用期間等の諸条件を考慮した定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換を怠ったことにより生じた損害
- 当社製品の使用または使用不能に起因して生じた間接損害(営業上の損害、逸失利益および機会損失などを含みます)
- 当社製品の出荷時の技術水準では予見不可能な事態により生じた損害
- その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害

ニチアス株式会社

<https://www.nichias.co.jp/>

建材事業本部 〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1
東京 TEL 03-4413-1163 大阪 TEL 06-6252-1301
名古屋 TEL 052-6111-9217 九州 TEL 092-739-3636